



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N.	<u>0383</u>
Del	<u>30 MAR. 2020</u>

OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI SUD - OSPEDALE DI VENERE – Rottamazione per fuori uso dell'autoambulanza FIAT Ducato targato CE285YY.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la deliberazione nr.1492/DG del 05/09/2018 con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Amministrativo Area Ospedaliera Bari Sud dott. Francesco Luongo e dal Direttore Medico f.f. del P.O. Bari Sud dott. Alessandro Sansonetti e dal Dirigente Amministrativo in Staff alla Direzione Generale che ne attestano la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considerano e determinano quanto segue:

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione del Direttore Generale n.2763 del 23.12.2009 è stato approvato il Regolamento che disciplina la gestione dei beni mobili durevoli dell'Azienda;
- l'articolo 15 del predetto Regolamento prevede le varie fasi per la dismissione dei beni che si trovino nelle condizioni d'uso di vetustà, fatiscenza, obsolescenza, irreparabilità o non convenienza alla riparazione;
- il Direttore Medico f.f. del P.O. Bari Sud con distinte note datate 9/10/2019, 21/10/2019 e 31/01/2020 ha richiesto all'Area Gestione Tecnica la valutazione sullo stato d'uso dell'autoambulanza FIAT Ducato targato CE285YY, iscritta nel Registro dell'Inventario Beni Mobili durevoli dell'Azienda con il n. 400051348, in carico alla Direzione Medica del P.O. Bari Sud;
- il succitato Direttore AGT con nota prot. n. 7489/2020 del 06/03/2020 ha attestato che, da un attento esame, l'autoveicolo risulta immatricolato in data 04/03/2003 e, ad oggi, ha percorso oltre 220.000 Km. e

rispetta la direttiva antinquinamento Euro 3, evidenziando altresì che l'autoveicolo ha subito gravi danni all'impianto di alimentazione, e necessita, per la sua riparazione, della sostituzione di componenti meccanici non più in produzione, oltre a presentare lievi danni sulla carrozzeria, la fanaleria opacizzata, gli interni e la tappezzeria si mostrano usurati, i componenti delle sospensioni, del motore, e degli organi di trasmissione presentano danni derivanti da un'usura eccessiva;

- nella stessa nota il Direttore dell'Area Gestione Tecnica, considerati la vetustà del veicolo, i frequenti interventi di manutenzione, la mancanza degli attuali sistemi di sicurezza attivi e passivi e del non rispetto dell'attuale direttiva sull'inquinamento atmosferico, sconsigliava qualsiasi forma di intervento tecnico per il ripristino delle condizioni ottimali, proponendone la rottamazione;

#### **RILEVATO CHE**

- dalla scheda dell'autoveicolo in questione, estratta dal Registro dell'Inventario Beni Mobili durevoli dell'Azienda, risulta che il costo dell'autoambulanza in questione si è completamente ammortizzato con la conseguenza che la rottamazione non comporta la generazione di minusvalenza a carico della ASL BARI;

#### **RITENUTO**

- pertanto, di dover procedere alla formale rottamazione dell'autoambulanza FIAT Ducato targato CE285YY con scarico dall'Inventario Generale dell'Azienda;

Il Funzionario Istruttore  
Collaboratore Amministrativo Professionale Senior  
Dott. Giuseppe De Santis



Il Direttore Amministrativo  
Area Ospedaliera Bari Sud  
Dott. Francesco Luongo



Il Direttore Medico f.f.  
P.O. Bari Sud  
Dott. Alessandro Sansonetti



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

#### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di prendere atto della proposta di rottamazione dell'autoambulanza FIAT Ducato targato CE285YY, iscritta nel Registro dell'Inventario dei Beni Mobili durevoli con il n. 400051348, formulata dall'Area Gestione Tecnica aziendale, giusta nota prot n. n. 7489/2020 del 06/03/2020;
- di procedere alla rottamazione dell'autoambulanza FIAT Ducato targato CE285YY a mezzo di ditta specializzata ed autorizzata, al fine di evitare inquinamento aziendale ed ulteriori costi di assicurazione RCA;
- di dare atto che la dismissione dell'autoambulanza in questione non comporta minusvalenze per la ASL BA da trascrivere sul conto economico patrimoniale dedicato 01011000400 "Ambulanze, Autoveicoli e Motoveicoli" essendo il suo valore già completamente ammortizzato;
- di trascrivere gli estremi del presente atto di dismissione nel Registro Generale dell'Inventario Beni Mobili della ASL BA;

- di trasmettere copia del presente atto deliberativo all' Area Gestione del Patrimonio e all'Area Gestione Risorse Finanziarie per le operazioni di rispettiva competenza;
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento deliberativo costituisce dichiarazione dei firmatari di assenza di causa di incompatibilità/conflicto di interessi, ai sensi della vigente normativa in materia.

